



УТВЕРЖДАЮ

Директор СОГБУ «Вяземский КЦСОН»
(наименование, должности руководителя организации)

Г. Н. Тарасова

инициалы, (подпись)

11 " апреля 20 18 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 22

1. Общие сведения

1.1. Наименование (вид) объекта: комплексный центр социального обслуживания населения (отделение стационарного социального обслуживания, отделение социального обслуживания на дому, отделение срочной социальной помощи).

1.2. Адрес объекта: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73, тел/факс: 8(48131)5-04-22.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажное с 2-х этажной пристройкой, общей площадью 592,9 кв. м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, S=6312 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1952 г. (1993 г. - год постройки 2-х этажной пристройки), последнего капитального ремонта 1993 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

а) текущего ремонт фасада здания в 2018 г.;

б) капитального _____.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Название организации (учреждения): смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения», СОГБУ «Вяземский КЦСОН».

(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73,

1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление

(оперативное управление, аренда, собственность)

1.6.4. Форма собственности: государственная

(государственная, негосударственная)

1.6.5. Территориальная принадлежность региональная

(федеральная, региональная, муниципальная)

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Департамент Смоленской области по социальному развитию

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

2. Характеристика деятельности организации (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2. Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому.
(на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Плановая мощность: 50 человек
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): до остановки «Железнодорожная больница» маршрутным такси П. Осипенко - Московская, Новоторжская - Ж/д Клуб, Строителей - Московская, Строителей - В. Брянская, МЖК-Юбилейная, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
(да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
(бегущая строка на здании учреждения)
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

(есть, нет (описать))

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов
(форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	А
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	А
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД":

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности: в апреле 2018 г. информация обновлена на «Карте доступности объектов» интернет-портала Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Жить вместе»
(дата, наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 11 " апреля 2018 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 22 от " 11 " апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СОГБУ «Вяземский КЦСОН»
(наименование должности руководителя организации)

Г.Н. Тарасова

(инициалы,

подпись)

" 11 "

апреля

20 18 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

№ 22

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: комплексный центр социального обслуживания населения (отделение стационарного социального обслуживания, отделение социального обслуживания на дому, отделение срочной социальной помощи)

1.2. Адрес объекта: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73, тел/факс: 8(48131)5-04-22.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1 этажное здание с 2-х этажной пристройкой,
общей площадью 592,9 кв. м.

1.4. Год постройки основного здания: 1952 г. (год постройки двухэтажной пристройки - 1993), последнего капитального ремонта: 1993 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

а) текущего: ремонт фасада здания в 2018 г.

б) капитального -.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Название организации (учреждения): смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения», СОГБУ «Вяземский КЦСОН».
(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73.

1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
(оперативное управление, аренда, собственность)

1.6.4. Форма собственности: государственная
(государственная, негосударственная)

1.6.5. Территориальная принадлежность: региональная
(федеральная, региональная, муниципальная)

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Департамент Смоленской области по социальному развитию.

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.23, телефон: (4812)29-28-93, факс: 66-45-31, e-mail: socz@admin-smolensk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2. Виды оказываемых услуг: социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Плановая мощность: 50 человек.

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): до остановки «Железнодорожная больница» маршрутным такси П. Осипенко – Московская, Новоторжская – Ж/д Клуб, Строителей – Московская, Строителей – В. Брянская, МЖК-Юбилейная, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
(бегущая строка на здании учреждения).
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры)
(есть, нет (описать))

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены.
(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	А
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	А
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД":

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности согласовано:

Директор
СОГБУ «Вяземский КЦСОН»
(должность)


(подпись)

Г.Н. Тарасова
(Ф.И.О.)

тел./факс: (48131) 5-04-22,
e-mail: csovasma@yandex.ru
(координаты для связи уполномоченного представителя ОСИ)



УТВЕРЖДАЮ

Директор СОГБУ «Вяземский КЦСОН»
(наименование должности руководителя организации)

Г. Н. Тарасова

(инициалы,

подпись)

" 11 " апреля 20 18 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
N 22

Департамент Смоленской области
по социальному развитию
(наименование органа исполнительной власти)

" 11 " апреля 20 18 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: комплексный центр социального обслуживания населения (отделение стационарного социального обслуживания, отделение социального обслуживания на дому, отделение срочной социальной помощи).

1.2. Адрес объекта: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73, тел/факс: 8(48131)5-04-22.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-этажное здание с 2-х этажной пристройкой, общей площадью 592,9 кв. м;

1.4. Год постройки здания 1952 г. (год постройки 2-х этажной пристройки - 1993 г.), последнего капитального ремонта 1993 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонт фасада здания в 2018 г., капитального -.

1.6. Название организации (учреждения): смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» (СОГБУ «Вяземский КЦСОН»).
(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): до остановки «Железнодорожная больница» маршрутным такси П. Осипенко - Московская, Новоторжская - Ж/д Клуб, Строителей - Московская, Строителей - В. Брянская, МЖК-Юбилейная, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый

(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
(бегущая строка на здании учреждения)

(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

(есть, нет (описать))

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	А
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	А
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД":

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендаций по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ---
 в рамках исполнения ---
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ---

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на ---
 (наименование совещательного органа по координации

--- деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): ---

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов ---

4.4.6. Другое ---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ---

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности: информация обновлена на «Карте доступности объектов» интернет-портала Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Жить вместе».

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

1. Результаты обследования:

- 1) территории, прилегающей к объекту, на ____ л.;
- 2) входа (входов) в здание, на ____ л.;
- 3) путей движения в здании, на ____ л.;
- 4) зоны целевого назначения объекта, на ____ л.;
- 5) санитарно-гигиенических помещений, на ____ л.;
- 6) системы информации (и связи) на объекте, на ____ л.


2. Результаты фотофиксации на объекте СОГБУ «Вяземский КЦСОН», Приложение 1 «Результаты фотофиксации акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № 22 от 11.04.2018 г.» на 3 л.

3. поэтажные планы, паспорт БТИ СОГБУ «Вяземский КЦСОН», Приложение 2 «Поэтажный план здания СОГБУ «Вяземский КЦСОН», расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д.73 на 2 л.

4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель
рабочей группы

директор СОГБУ «Вяземский КЦСОН» Г.Н. Тарасова
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы:

главный бухгалтер О.С. Елисеева

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)


заместитель директора Т.Д. Додина

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

заместитель директора Е.А. Локтионова

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель Вяземской городской организации СОО «Всероссийское

общество инвалидов» Сарко В.Л.

(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Результаты фотофиксации




1. Бегущая строка



2. Контрастная маркировка ступеней
(рельефная тактильная полоса)



4. Тактильные пиктограммы




5. Поручни для санузла




6. Противоскользящее покрытие

7. Пандусы



8. Лестничный подъёмник для преодоления инвалидами в кресле-коляске лестничных маршей

9. Информационная индукционная система для слабослышащих «Исток»





10. Поручни вдоль стен



11. Парковочное место для инвалидов




12. Кнопки вызова персонала




13. Пиктограмма «Вход в помещение»

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 22 от "11" апреля 2018 г.

Поэтажный план здания
СОГБУ «Вяземский КЦСОН», расположенного по адресу:
Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д.73



2 ЭТАЖ



Проект № 10 "Плановые мероприятия"
 по ликвидации пожара
 в помещении № 23
 ул. Ленина 73
 г. Иркутск
 1.100
 25.10.04
 А. Арипова